





↑コンセントが欠けていて使用するのが不安(写真左)とのことで、電圧をチェックし、問題がないことを確認し、新品に交換しました。(写真中:作業中 写真左:作業完了)



↑天井の照明のコンセントが宙ぶらりんの状態(写真左上)を発見したので線を壁に固定作業を実施(写真右上:作業中)  
もう少し線をまとめたかったのですが、窓際のコンセントのねじが錆びすぎていて外せず今回はここまで(写真左:作業完了)



照明のLED化をご希望だったので、既存の器具を外し、持参した器具を取り付け(写真上:作業中  
写真右:作業完了)



冷凍冷蔵庫の部品は届いているが、業者が来るのに時間がかかるとのことで、センサー修理とパッキンの取り付けを実施(写真左:作業前 写真右:作業中)